

Queue Number	2865637	Transaction Date	13 Oct 2026, 13:40:24
Site Name	840 - Emirates Auctions	Transaction Number	62924218 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number	WDD2120561*****
Specification	Imported
Make	Mercedes
Model	E 550
Model Year	0
Color	White
Mileage	261785 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		
01.A Paint	BODY MINOR SCRATCHES & DENT PORTION FADED	الصيغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR, CHASSIS , ENGINE , GEAR COVER CHECK VISIBLE AREA ONLY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN , TOW HOOK COVER MISSING	دعامية
01.E Trunk	NOT OPENING	صندوق
01.F Vehicle Year Model	2001	سنة صنع المركبة
02 Chassis Condition		
02.A Chassis	CHASSIS COVERED , CHECK VISIBLE AREA ONLY	الشاسيه
03 Engine Condition		
03.A Other	RIGHT SIDE AIR FILTER HOSE DAMAGE	اخرى
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT STARTING , ALL SYSTEM NOT CHECK , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
04 Seats Condition		
04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK , PARTS GETTING RUSTY , MINOR OIL LEAK	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	RIGHT SIDE 2023 CRACK & LEFT SIDE 2022 CRACK WORN OUT	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	RIGHT SIDE 2025 & LEFT SIDE 2022 CRACK	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED , ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنايبير الفرامل
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER PORTION CRACK , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
09.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR BACK COVER MISSING	المرآيا
09.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
09.D Audio	LCD SCREEN FADED	صوتيات
09.E Sun Visor	RIGHT SIDE GLASS COVER DAMAGE	حاجب الشمس
09.F Door Panel	PORTION LOOSE & DAMAGE	لوحة بطانة الباب
09.G Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.H Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae