

Queue Number	2361747	Transaction Date	09 May 2026, 11:48:42
Site Name	840 - Emirates Auctions	Transaction Number	57423687 (CC10009) (CC10009)
		Vehicle Details Chassis Number JN6FE52S95***** Specification GCC Specification Make Nissan Model Urvan Model Year 2005 Color White Mileage N/A Km Fuel Type Petrol Transmission Type No. Of Cylinders 4	

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		
		جسم المركبة
01.A Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENT & SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	FLOOR PORTION REPAIRED RUST PROOFED	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , FENDER FRAME ,BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT ,CROSS MEMBER REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.F Sign of back accident	BACK PANEL , COMPARTMENT, QUARTER PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		
		الشاسي
02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS CROSSMEMBER RUSTY BULGED DENT , THICKRUSTPROOFED	الشاسيه
02.B Chassis Number	CHECKED ONPLATE ONLY	رقم القاعدة
03 Engine Condition		
		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START, ALL SYSTEM NOT CHECKED,TOP HEAD OPEN MISSING TOTALLY DAMAGED	الحالة النظرية للمحرك
04 Exhaust System		
		نظام العادم
04.A Other	CUT REWELDED	اخرى
05 Transmission Condition		
		الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED,	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

06 Tires and Rims Condition

الاطارات

06.A Front Tyre	EXPIRED DAMAGED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	EXPIRED DAMAGED	الاطار الخلفي
06.C Spare Tire &Tools	MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة

07 Lights

الاضاءة

07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	PORTION CRACKED	الضوء الخلفي
07.C Indicator & Hazard light	FRONT LEFT SIDE DAMAGED	الاشارات

08 Interior Condition

الحاله الداخليه

08.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY, SIGN OF WATER FLOOD	اخرى
08.B Mirror	CENTER MISSING	المرايا
08.C AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
08.D Dash Board	DAMAGED	لوحة القيادة
08.E Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
08.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.G Gear Shifting Lever	SIDE COVERS DAMAGED	ذراع نقل السرعات
08.H Engine Start Button	SWITCH MISSING	زر تشغيل المحرك

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae