



## TEST CERTIFICATE

|                    |                              |                  |                              |
|--------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| Site Number        | <b>840-Emirates Auctions</b> | Transaction Date | <b>15 Jan 2023, 14:06:19</b> |
| Transaction Number | <b>24383809 (CC10010)</b>    | Queue Number     | <b>657295</b>                |



|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Chassis Number   | <b>U5YPG8147JL337973</b> |
| Engine Number    |                          |
| Vehicle Class    | <b>Car</b>               |
| Manufacturer     | <b>Kia</b>               |
| Model            | <b>Sportage</b>          |
| Model Year       | <b>2018</b>              |
| Color            | <b>Black</b>             |
| Mileage          | <b>78899 Km</b>          |
| Fuel Type        | <b>Petrol</b>            |
| No. Of Cylinders | <b>4</b>                 |
| Specification    | <b>GCC Specification</b> |

| DEFECT                             | REMARKS                          |                    |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>01 Interior Condition</b>       |                                  | الحاله الداخليه    |
| 01.A AC Condition                  | OK                               | المكيف             |
| <b>02 Lights</b>                   |                                  | الاضاءة            |
| 02.A Warning Light                 | WARNING MASSAGE ON DISPLAY       | ضوء تحذير          |
| <b>03 Suspension System</b>        |                                  | ممتص الصدمات       |
| 03.A Arms                          | LOWER ARM BUSHES CRACKED         | ازرع               |
| <b>04 Tires and Rims Condition</b> |                                  | الاطارات           |
| 04.A Rear Tyre                     | BOTH SIDE 2017 CRACKED , EXPIRED | الاطار الخلفي      |
| 04.B Front Tyre                    | BOTH SIDE 2017 CRACKED , EXPIRED | الاطار الامامي     |
| <b>05 Chassis Condition</b>        |                                  | الشاسي             |
| 05.A Chassis                       | CHECKED VISIBLE AREA OK          | الشاسيه            |
| <b>06 Engine Condition</b>         |                                  | المحرك             |
| 06.A Visual Engine Condition       | OK                               | حالة المحرك النظري |
| <b>07 Transmission Condition</b>   |                                  | الجير              |
| 07.A Visual Gear Box               | OK                               | حالة الجير النظري  |

| DEFECT         | REMARKS                    |                    |
|----------------|----------------------------|--------------------|
| Condition      |                            |                    |
| 07.B Road Test | NOT CHECK                  | فحص علي الطريق     |
| <b>08 Body</b> |                            | <b>جسم المركبة</b> |
| 08.A Paint     | BODY MINOR DENT,SCRATCHES, | الصبغ              |

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.