

TEST CERTIFICATE

Site Number
Transaction Number

06 Engine Condition

06.A Visual Engine Condition

840-Emirates Auctions 10472577 (CC10006) Transaction Date

23 Sep 2022, 09:19:09

Queue Number 594775

Chassis Number MMDAFT6J6NH005122

Engine Number

Vehicle Class Car

Manufacturer Mitsubishi

Model Attrage

Model Year 2022

Color

Mileage 11844 Km

Fuel Type

Petrol

3

White

Specification

No. Of Cylinders

GCC Specification

المحرك

حالة المحرك النظرى

DEFECT REMARKS

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
O1 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY MINOR DENT ,SCRATCHES,	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
02 Transmission Condition		الجير
02.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
02.B Visual Gear Box Condition	ОК	حالة الجير النظرى
03 Interior Condition		الحاله الداخليه
03.A AC Condition	ОК	المكيف
04 Tires and Rims Condition		الاطارات
04.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الامامي
04.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الخلفي
05 Chassis Condition		الشاصي
05.A Chassis	ОК	الشاسيه

ОК

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
 Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.