



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **15 May 2023, 13:46:48**
 Transaction Number **57488664 (CC10010)** Queue Number **716163**



Chassis Number **JS2ZC8B22D6100122**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Suzuki**
 Model **Swift**
 Model Year **2013**
 Color **Orange**
 Mileage **001 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **4**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Tires and Rims Condition		الاطارات
01.A Front Tyre	BOTH SIDE 2018 EXPIRED ,CRACKED.	الاطار الامامي
01.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018 EXPIRED ,CRACKED .	الاطار الخلفي
02 Lights		الاضاءة
02.A Head Light	LENS FADED ,ALL LIGHTS NOT CHECKED .	الاضاءة الرئيسية
03 Steering Condition		المقود
03.A Steering Boot	CUT.	ربلة المقود
03.B Axle	BOOT CUT.	اكسلات
03.C Steering Box	OIL LEAK.	جهاز المقود
04 Interior Condition		الحالة الداخلية
04.A Door Panel	LOOSE ,PORTION DAMAGED.	لوحة بطانة الباب
04.B AC Condition	NOT CHECKED.	المكيف
04.C Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
04.D Sun Visor	LOOSE.	حاجب الشمس
04.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم

DEFECT	REMARKS	
05 Suspension System		ممتص الصدمات
05.A Shock Absorber	WEAK,LEAK .	ممتص الصدمات
05.B Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED .	أزرع
06 Body		جسم المركبة
06.A Bumper	MISALIGN ,PORTION DAMAGE.	دعامة
06.B Paint	BODY PORTION REPAIRED ,PORTION REPAINTED ,DENTS SCRATCHES ,PORTION FADED ,PORTION RUSTY	الصبغ
06.C Rusty	UNDER BODY ,SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
06.D Floor	PORTION DENT .	الارضية
07 Transmission Condition		الجير
07.A Visual Gear Box Condition	NOT CHECKED ,REFITTED .	حالة الجير النظري
07.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
08 Engine Condition		المحرك
08.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING ,REFITTED	حالة المحرك النظري
09 Chassis Condition		الشاسي
09.A Chassis	CHECKED ONLY VISIBLE AREA OK.	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.