CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2941909
Transaction Date	04 Nov 2026, 14:27:45
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	42544732 (CC10008) (CC10008)



Vehicle Details

Chassis Number	KMHE241CBJ*******
Specification	Imported
Make	Hyundai
Model	Sonata
Model Year	2018
Color	White
Mileage	232673 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE ,REAR RIGHT REPAINTED PORTION REPAIRED ,FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	REAR RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR COVERED COVER PORTION DAMAGED ,PARTS MISSING	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN	دعامية
01.G Bonnet	REPAINTED	غطاء المحرك
01.H Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS COVERED CHECKED VISIBLE AREA /OK	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	MINOR OIL LEAK	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		**المقاعد**
04.A Seat Condition	DRIVER SEAT DAMAGED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		**الجير**

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	OIL WET	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACK	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Warning Light	WARNING LIGHT SHOW IN DISPLAY	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACK	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Axle	BOOT CUT	اكسلات
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A AC Condition	OK	المكيف
11.B Dash Board	PORTION CRACK	لوحة القياده
11.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae