



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>23 Nov 2022, 13:56:22</b>
Transaction Number	<b>44067084 (CC10009)</b>	Queue Number	<b>629037</b>



Chassis Number	<b>JN8AY2NY2E9090525</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Nissan</b>
Model	<b>Patrol</b>
Model Year	<b>2014</b>
Color	<b>White</b>
Mileage	<b>147717 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>8</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
01.A AC Condition	OK	المكيف
<b>02 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
02.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2021,	الاطار الخلفي
02.B Front Tyre	BOTH SIDE 2021,	الاطار الامامي
<b>03 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
03.A Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير
03.B Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظرى
03.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
<b>04 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
04.A Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي
04.B Visual Engine Condition	MINOR OIL LEAK	حالة المحرك النظرى
<b>05 Steering Condition</b>		<b>المقود</b>
05.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادت
<b>06 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>

DEFECT	REMARKS	
06.A Paint	BODY MINOR DENT,SCRATCHES,	الصبغ
06.B Rusty	UNDER BODY PARTS CHASSIS GETTING RUSTY	صدأ
<b>07 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
07.A Arms	LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع
07.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
<b>08 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
08.A Chassis	CHASSIS PORTION RUST ,OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.