



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	13 Nov 2021, 18:03:13
Transaction Number	82152452 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	SALGA2EF5DA112063
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Range Rover
Model	Vogue
Model Year	2013
Color	Gold
Mileage	110415 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED	الصبغ
01.B Doors	FRONT LEFT SIDE DOOR REPAINTED	أبواب
01.C Bonnet	SHOCK WEAK	غطاء المحرك
02 Tires and Rims Condition		الاطارات
02.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الخلفي
02.B Front Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الامامي
02.C Rims Condition	RIMS HAVE MINOR SCRATCHES	حالة الجنوط
03 Chassis Condition		الشاسي
03.A Chassis	OK	الشاسيه
04 Steering Condition		المقود
04.A Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
05 Engine Condition		المحرك
05.A Engine Condition	MINOR OIL LEAK,OPEN,REFITIED	حالة المحرك
06 Transmission Condition		الجير

DEFECT	REMARKS	
06.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06.B Gear Box	REFITIED	الجير
07 Interior Condition		الحاله الداخليه
07.A AC Condition	OK	المكيف
07.B Mirror	ADJUSTMENT NOT WORKING	المرايا
08 Wipers and Arms		المساحات
08.A Wiper Arm &Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
09 Exhaust System		نظام العادم
09.A Other	CATAYLIC CONVERTER OPEN ,REWELDED	اخرى

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.