

## **TEST CERTIFICATE**

المقاعد

حزام الأمان

حالة المقاعد

Site Number
Transaction Number

**03 Seats Condition** 

03.A Seat Belt

03.B Seat Condition

840-Emirates Auctions 15834707 (CC10006) Transaction Date

05 Jan 2022, 17:45:24

Queue Number 3

312309



Chassis Number WDCYC7CF0DX205473

**Engine Number** 

Vehicle Class Car

Manufacturer Mercedes

Model G 63

Model Year 2013

Color White

Mileage **248791 Km** 

Fuel Type Petrol

No. Of Cylinders

Specification GCC Specification

**DEFECT** REMARKS

01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED	الصبغ
01.B Fenders	REAR RIGHT SIDE FENDER REPAINTED, REPAIRED	مدکار
01.C Bumper	REPAINTED	دعامية
01.D Pillars	RIGHT C/D PILLAR REPAIRED, REPAINTED	القوائم
01.E Roof	RIGHT SIDE ROOF RAIL REPAINTED,PORTION REPAIRED,ROOF; PORTION REPAINTED,RUSTY SPOT	السقف
01.F Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.G Floor	RIGHT SIE BACK PANEL QUATER PANEL REPAIRED	الارضية
02 Interior Condition		الحاله الداخليه
02.A Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
02.B AC Condition	OK & BUTTON FADED	المكيف
02.C Power Window Switch	BUTTON FADED	مفتاح النافذه
02.D Audio	BUTTON FADED	صوتىات

ОК

ОК

DEFECT	REMARKS	
04 Wipers and Arms		المساحات
04.A Wiper Arm &Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2018	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	RIMS HAVE MINOR SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Chassis Condition		الشاصي
06.A Chassis	OK	الشاسيه
07 Engine Condition		المحرك
07.A Engine Condition	OIL LEAK	حالة المحرك
07.B Mount	RIGHT SIDE ENGINE MOUNT BEND	كرسي
07.C Smoke	WHITE SMOKE	دخان
<b>08 Transmission Condition</b>		الجير
08.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
08.B Gear Box	MINOR OIL LEAK	الجير
09 Battery Condition		حالة البطارية
09.A Battery Condition	OK	حالة البطارية

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
   Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا
   تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من