

Queue Number 2630696

Transaction Date 08 Aug 2026, 11:55:00

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
22376535 (CC10021) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number	MMBMG25K8E*****
Specification	GCC Specification
Make	Mitsubishi
Model	
Model Year	2014
Color	Blue
Mileage	406780 Km
Fuel Type	Diesel
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED,DENTS SCRATCHES ,PORTION RUSTY FADED	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED,REFLECTOR CRACKED	دعامية
01.F Roof	ROOF RAIL STRIP LOOSE	السقف
01.G Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.H Trunk	TAIL GATE REFITTED MISALIGN	صندوق
01.I Sign of back accident	BUMPER FRAME ,PICK UP CABIN BACK PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME COMPLETE RUSTY REAR LEFT SIDE CHASSIS REPAIRED, DENT	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN PUNCHING AREA RUSTY, VIN CHECKED ONLY WINDSHIELD & VIN PLATE	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY SHAKING ABNORMAL NOISY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	-----------------	--------------

Condition	Remarks	الحالة
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	LEAKING NOISY	اخرى
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	REFITTED OIL WET PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	LOOSE, FIX BY GLUE	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
08.B Hand Brake	PARTS RUSTY	فرامل اليد
08.C Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Oil	LEAK	زيت المقود
10.B Steering Boot	CUT	ربلة المقود
10.C Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	UNDER SEAT ,INTERIOR PARTS RUSTY SIGN OF WATER FLOODED	اخرى
11.B AC Condition	NO COOLING	المكيف
11.C Roof Light	NOT WORKING	أنارة السقف
11.D Audio	STEREO WORN OUT	صوتيات
11.E Roof Ceiling	DIRTY	بطانه السقف
11.F Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
12 Battery Condition		حالة البطارية
12.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the

vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae