CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2899061
Transaction Date	22 Oct 2026, 16:50:41
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	62562817 (CC10009) (CC10025)



Vehicle Details

Chassis Number	JTFHX02P8P*******
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Hiace
Model Year	2023
Color	White
Mileage	108353 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	FLOOR FULLY MUDDY PORTION DENT	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN , HOOK COVER MISSING	دعامية
01.E Sign of front accident	BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.F Sign of back accident	BACK PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	FROTN LEFT SIDE CHASSIS END DENT, CROSS MEMBER DETACHED BEND	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	MISFIRING SHAKING OIL LEAK PARTS REFITTED GETTING RUSTY, DELAY STARTING	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	MINOR CUT , REAR SEATS MISSING , CABIN MODIFIED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الخلفي
06.C Spare Tire &Tools	TIRE MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
07 Wipers and Arms		المساحات
07.A Wiper Arm &Blade	REAR MISSING	ازرع المساحات والشفرات
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LEFT SIDE LENS GETTING FADED	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	LEFT SIDE LENS FADED	الضوء الخلفي
08.C Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY, SIGN OF FLOODED	اخري
09.B Mirror	REAR MISSING	المرايا
09.C AC Condition	OK	المكيف
09.D Audio	NOT WORKING	صوتيات
09.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae