



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>26 Dec 2021, 17:57:48</b>
Transaction Number	<b>18001908 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>JN8AY2NY9F9139043</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Nissan</b>
Model	<b>Patrol</b>
Model Year	<b>2015</b>
Color	<b>White</b>
Mileage	<b>270115 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>8</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Fenders	REAR LEFT SIDE PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED&REAR RIGHT SIDE REPAINTED,PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Doors	REAR BOTH SIDE REPAINTED,LEFT SIDE PORTION REPAIRED&REAR RIGHT SIDE DENT ,RUSTY	أبواب
01.C Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,DENT,SCRATCHES,PORTION RUSTY	الصبغ
01.D Pillars	RIGHT SIDE C/D PILLAR QUATER PANEL REPAIRED	القوائم
01.E Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.F Bumper	REPAINTED,FRONT BUMPER MISALIGN	دعامية
01.G Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENSION , CHASSIS , FLOOR RUSTY	صدأ
<b>02 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
02.A Head Light	LENS FADED&RIGHT SIDE LOW BEAM NOT WORKING & BOTH SIDE LIGHTS BRACKET BROKEN	الاضاءة الرئيسية
02.B Fog light	RIGHT SIDE NOT WORKING	كشاف الضباب
<b>03 Interior Condition</b>		<b>الحالة الداخليه</b>
03.A AC Condition	NOT WORKING	المكيف

DEFECT	REMARKS	
03.B Power Window Switch	REAR RIGHT SIDE SWITCH HARD	مفتاح النافذه
03.C Mirror	SIDE MIRROR NOT WORKING PROPERLY	المرايا
03.D Other	REAR CAMERA NOT WORKING	اخرى
<b>04 Wipers and Arms</b>		<b>المساحات</b>
04.A Wiper Arm &Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
<b>05 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
05.A Seat Condition	DRIVER SEAT LOOSE&FRONT RIGHT SIDE HAVE MINOR CUT	حالة المقاعد
05.B Seat Belt	OK	حزام الأمان
<b>06 Battery Condition</b>		<b>حالة البطارية</b>
06.A Battery bracket	BATTERY BRACKET LOOSE	حامل البطارية
<b>07 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	RIMS HAVE MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
<b>08 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
08.A Shock Absorber	REAR RIGHT SIDE SHOCK ABSORBER LEAK	ممتص الصدمات
<b>09 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
09.A Engine Condition	SIGN OF OIL WET,REFITTED,1 BOLT MISSING	حالة المحرك
<b>10 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
10.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
10.B Gear Box	REFITIED	الجير
<b>11 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
11.A Chassis	CHASSIS FRAME RUSTY	الشاسيه
<b>12 Brake Condition</b>		<b>الفرامل</b>
12.A Disc&Drum	RUSTY	دسك ووطنابير الفرامل

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.