



Test Certificate

Site Number	: 756-SHJ AUTO VILLAGE	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 27586882	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 05 JUL 2021 09:26:53	Plate Number	: 045828 EA
Queue Number	: 364427	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: WP0ZZZ97ZAL045828	Manufacturer/Model	: PORSCHE/PANAMERA
Engine Number	:	Model Year	: 2010
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: BLACK
Service / Indicator	: DSC AUCTION	Mileage	: 73221

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
16 Side Slip Test		فحص ميزانية الاطارات
16.01 - Side Slip Test	Failed	فحص ميزانية الاطارات
17 Shock Absorbers Test		فحص مخمد الصدمات
17.01 - Shock Absorber Test	Passed	فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.13 - Stub Axle Assemblies, Boots		المحور
		AXLE BOOT CRACK
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.04 - Rear Left And Right Hand Tires		الاطارات الخلفية
		REAR BOTH TIRE WORN OUT
04.07 - Rims		الرنجات
		REAR RHS WHEEL RIM BEND
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصبغ
05.04 - Fenders		المدكار
		FRT FENDER,F/FRAME REPAIRED
05.05 - Bumpers		الدعامية
		FRT BUMPEWR ,HOOD &FENDER SIGN OF REFIX
06 General Items		الاشياء العامة
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
		BLACK SMOKE,ENGINE MISFIRING,POOR ACCELARETION
09 Auction		الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok		الشاصي جيد
09.10 - Engine Oil Leaking		تهريب زيت المحرك
09.25 - Body Repainted		أثر صبغ في المركبة

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.
Tasjeel is not responsible for any hidden defects.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط
تسجيل غير مسؤولة عن العيوب الخفية