

Queue Number 2919606

Transaction Date 28 Oct 2026, 16:42:26

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
54843654 (CC10013) (CC10025)

Vehicle Details

Chassis Number	KNALN4D75F*****
Specification	Imported
Make	Kia
Model	Cadenza
Model Year	2015
Color	White
Mileage	163437 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body جسم المركبة

01.A Paint	BODY MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.B Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR RUST PROOFED DENTS	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN , LOGO FADED	دعامية
01.E Bonnet	REFITTED , SHOCK WEACK	غطاء المحرك

02 Chassis Condition الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS PORTION RUSTY BULGED CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition المحرك

03.A Engine Visual Condition	OPEN REFITTED , PARTS RUSTY , MUDDY , DIRTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Seats Condition المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED , RIGHT SIDE ADJUSTMENT SWITCH COVER MISSING	حالة المقاعد
---------------------	--	--------------

05 Transmission Condition الجير

05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED , PARTS RUSTY , HOUSING BOLT LOOSE	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

06 Tires and Rims Condition الاطارات

Condition	Remarks	الحالة
06.A Front Tyre	LEFT SIDE 2021 EXPIRED CRACK RIGHT SIDE 2022 CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACK	الاطار الخلفي
07 Wipers and Arms		المساحات
07.A Wiper Arm & Blade	FRONT PORTION DAMAGED	ازرع المساحات والشفرات
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS GETTING FADED	الاضاءة الرئيسية
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	MINOR LEAK	ممتص الصدمات
09.B Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
09.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09.D Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Interior Condition		الحالة الداخليه
10.A Other	REAR CONSOLE BOX COVER PORTION DAMAGED / INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED	اخرى
10.B AC Condition	NOT COOLING / PANEL CLOCK GLASS CRACK	المكيف
10.C Audio	ANTENNA DAMAGED	صوتيات
10.D Dash Board	LEATHER PORTION CRACK LOOSE	لوحة القيادة
10.E Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
11 Battery Condition		حالة البطارية
11.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

