

Queue Number 2836090

Transaction Date 06 Oct 2026, 13:44:07

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
20435471 (CC10010) (CC10010)

Vehicle Details

Chassis Number	KL1PJ5C5XC*****
Specification	GCC Specification
Make	Chevrolet
Model	Cruze
Model Year	2012
Color	Blue
Mileage	271392 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT RIGHT SIDE ,REAR BOTH SIDE REPAINTED REPAIRED.	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY	الارضية
01.E Bumper	BUMPER MISALIGN ,SCRATCHES ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Trunk	REPAINTED.	صندوق
01.H Door Handle &Lock	INNER HANDLE DAMAGED.	مقابض الأبواب والأقفال
01.I Sign of front accident	FRONT RIGHT SIDE FENDER FRAME BULKHEAD REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.J Sign of back accident	BACK PANEL ,QUARTER PANEL ,COMPARTMENT FLOOR REPAIRED,DENT .	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	REAR CHASSIS EXTENSION END REPAIRED.	الشاسيه
--------------	--------------------------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Smoke	BLACK	دخان
03.B Engine Visual Condition	REFITTED OIL LEAK,SHAKING ,ABNORMAL NOISY. PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE.	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED OIL LEAK ,JERKING ,COMPONENT PARTS RUSTY.	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED WORN OUT .	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACKED WORN OUT EXPIRED.	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES .	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED.	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	RIGHT SIDE DAMAGED .	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	SPONGY.	دواسة الفرامل
08.B Hand Brake	WEAK.	فرامل اليد
08.C Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك و طناوير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK.	جهاز المقود
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED.	اخرى
11.B Mirror	LOOSE FADED.	المرآيا
11.C Dash Board	PORTION DAMAGED .	لوحة القيادة
11.D Door Panel	WORN OUT , PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
11.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
12 Battery Condition		حالة البطارية
12.A Battery Condition	WEAK.	حالة البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae