



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	03 Jan 2022, 17:59:19
Transaction Number	79047415 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	JN8AY2NY1F9120762
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Nissan
Model	Patrol
Model Year	2015
Color	--
Mileage	200879 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Wipers and Arms		المساحات
01.A Wiper Arm &Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
02 Lights		الاضاءة
02.A Head Light	ALL LIGHTS WORKING	الاضاءة الرئيسية
03 Seats Condition		المقاعد
03.A Seat Belt	OK	حزام الأمان
03.B Seat Condition	FRONT LEFT SIDE SEAT COVER DAMAGED	حالة المقاعد
04 Battery Condition		حالة البطارية
04.A Battery Condition	OK	حالة البطارية
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	RIMS HAVE MINOR SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Interior Condition		الحاله الداخليه
06.A AC Condition	OK	المكيف

DEFECT	REMARKS	
06.B Audio	REAR RIGHT SIDE DOOR AUDIO SPEAKER DAMAGED	صوتيات
06.C Other	GEAR SHIFTING LEVER KNOB WORN OUT	اخرى
06.D Steering Wheel and control buttons	MINOR WORN OUT & STEERING EXTRA COVER DAMAGED	عجلة القيادة وازرار التحكم
07 Body		جسم المركبة
07.A Paint	BODY MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
07.B Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENSION , CHASSIS GETTING MINOR RUSTY	صدأ
08 Chassis Condition		الشاسي
08.A Chassis	OK	الشاسيه
09 Engine Condition		المحرك
09.A Engine Condition	OK	حالة المحرك
10 Transmission Condition		الجير
10.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
10.B Gear Box	OK	الجير
11 Suspension System		ممتص الصدمات
11.A Arms	FRONT & REAR LOWER & UPPER ARM BUSHES WORNOUT	ازرع
11.B Shock Absorber	REAR RIGHT SIDE OIL LEAK	ممتص الصدمات

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.