CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	3007897
Transaction Date	18 Nov 2026, 16:43:05
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	82242082 (CC10013) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	JNRAZ25Y1B*******
Specification	GCC Specification
Make	Infiniti
Model	QX56
Model Year	2011
Color	Silver
Mileage	120626 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,PAINT THICKNESS HIGH,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION GETTING FADED	الصبغ
01.B Doors	REAR RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DIRTY MUDDY GETTING RUSTY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN SCRATCHES	دعامية
01.F Other	STEP BOARD PORTION DAMAGED	اخري
01.G Trunk	REPAINTED PORTION REPAIRED	صندوق
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS FRAME DIRTY MUDDY GETTING RUSTY PORTION MINOR DENT	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Other	INNER COMPARTMENT ELECTRIC WIREING WORN OUT UNSAFE	اخري
03.B Engine Visual Condition	OIL PAN DENT , REFITTED , OIL LEAK , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED,FRONT BOTH SIDE LOOSE LEFT SIDE ADJUSTMENT NOT WORKING PROPERLY,REAR RIGHT SIDE STUCK NOT OPEN,MIDDLE HEAD REST MISSING	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING , OIL SWEATING , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	LEFT SIDE 2026,RIGHT 2023	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED CRACKED / RIGHT NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	RIGHT SIDE PORTION CRACK	الضوء الخلفي
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
08.B Other	SUSPENSION PARTS MODIFIED	اخري
08.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08.D Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Steering Condition		المقود
09.A Rack Pinion	BUSHES WORN OUT CRACK	مسطرة المقود
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	COOL BOX COVER DAMAGED,CONSOLE BOX COVER PORTION NOT CLOSE,REAR CUP HOLDER DAMAGED / INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
10.B Mirror	BOTH SIDE LOOSE AUTO FOLDING NOT WORKING BRACKET REPAIRED	المرايا
10.C AC Condition	NO COOLING	المكيف
10.D Power Window Switch And Glass	REAR RIGHT SIDE NOT WORKING,LEFT SIDE SWITCH LOOSE	مفتاح النافذه و الزجاج
10.E Audio	SCREEN FADED	صوتيات
10.F Dash Board	LEATHER REPLACED,PORTION LOOSE	لوحة القياده
10.G Odometer reading	CLUSTER PORTION FADED	قراءة عداد المسافات
10.H Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.I Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.J Sunroof	NOT WORKING	فتحت سقف
10.K Gear Shifting Lever	SHIFT LOCK COVER MISSING	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها

condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

Start Time:	12:09	وقت البدء:
End Time:	12:16	وقت الانتهاء:
Lane:	03	رقم الحارة:
Token No.:	150	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Certificate Number:	5 TAS 2026 30198981	رقم الشهادة:
Inspection Date:	17-11-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	16-12-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	17-11-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجيل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	مركز الفحص:
Total Time Taken:	7 min 21 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:


Vehicle Details / بيانات المركبة

Transfer Certificate:	67177209	شهادة تحويل:
Chassis No.:	JNRAZ25Y1B9000401	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	INFINITI انفينيتي	نوع المركبة:
Vehicle Model:	QX56 كيو اكس 56	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	STATION استيشن.	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	Silver فضي	اللون:
Driving Direction:	--	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	✕ 120625 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:

Previous Odometer Reading:	238857 Kms. / كيلومتر	قراءة العداد السابقة:
Origin:	Japan اليابان	بلد الصنع:
Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	VK56010419A	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	4	عدد الأبواب:
G. V. W.:	3000 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	2268 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2011	سنة التصنيع:
Horsepower:	--	قوة المحرك:
Cylinders:	8	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	8	عدد المقاعد:

Carbon footprint / انبعاثات الكربون

استمر في حماية بيئة دبي / Keep protecting Dubai environment



This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً لأخر 12 شهر)
Estimated Vehicle Consumption (Rate last 12 Months)

25848 KM / كم	2660 L / لتر	10667 AED / درهم	6.4 ton / طن
Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً	Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً	Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً	Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle
0.25 %	20 %	7 %	6 %

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading
132 PPM VOL

Inspection Findings / نتائج الفحص

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	Verified / تم التاكد من صحته
Odometer Device Odometer Reading Change العداد تغير قراءة عداد المسافات	Authorized, مرخص,	Replaced مستبدل	

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

MINOR DENTS AND SCRATCHES//FRONT BUMPER,RIGHT FENDER REPAIRED//UNDERNEATH MINOR OIL WETNESS//OLD KM 238857

Odometer Record
Replace Events Date

17/11/2026

سجل عداد المسافات
استبدال تاريخ الأحداث

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	27078,27078	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	30198981	رقم المعاملة :
Payment Method:	Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 17/11/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 17/11/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.