CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2687572
Transaction Date	31 Aug 2026, 15:18:32
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	66069113 (CC10008) (CC10012)



Vehicle Details

Chassis Number	1G1BC5SMXJ*******
Specification	Imported
Make	Chevrolet
Model	Cruze
Model Year	2018
Color	White
Mileage	198751 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES ,PORTION RUSTY HOLE	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	LEFT SIDE RUNNING BOARD DENT ,FLOOR PORTION DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Bonnet	RUSTY ,HOLE ,REFITTED	غطاء المحرك
01.G Sign of front accident	RADIATOR SUPPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS COVERED CHECKED VISIBLE AREA ONLY/ OK	الشاسيه
02.B Other	FOR PROPERLY CHASSIS INSPECTION NEED TO REMOVE FENDER COVER UNDER COVER	اخري
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Other	ALTERNATOR NOT CHARGING ,ENGINE GETTING OFF	اخري
03.B Engine Visual Condition	PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		**الجير**
04.A Gear Box Visual Condition	PARTS RUSTY ,JERKING	الحالة النظريه للجير
04.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

CAR CHECK

Condition	Remarks	الحالة
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	DAMAGED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	DAMAGED	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
06.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED	اخري
09.B AC Condition	NOT COOLING	المكيف
09.C Roof Ceiling	REFITTED , PORTION LOOSE	بطانه السقف
09.D Air Bag	DAMAGED	وسائد هوائية
09.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.F Gear Shifting Lever	WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae