



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	24 Jan 2023, 13:35:24
Transaction Number	97456092 (CC10006)	Queue Number	657856



Chassis Number	WVWZZZ3CZ7P112484
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Volkswagen
Model	Passat
Model Year	2007
Color	White
Mileage	165527 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	Imported

DEFECT	REMARKS	
01 Lights		الاضاءة
01.A Head Light	LENS FADED .WASHER MISSING .	الاضاءة الرئيسية
01.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY.	ضوء تحذير
02 Tires and Rims Condition		الاطارات
02.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED .	الاطار الامامي
02.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED .	الاطار الخلفي
03 Interior Condition		الحاله الداخليه
03.A Door Panel	PORTION LOOSE .	لوحة بطانة الباب
03.B Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
03.C Mirror	RIGHT SIDE MISSING ,	المرايا
03.D AC Condition	NO COOLING	المكيف
03.E Dash Board	PORTION DAMAGE .	لوحة القيادة
03.F Roof Ceiling	LOOSE .	بطانه السقف
04 Engine Condition		المحرك
04.A Smoke	BLACK SMOKE .	دخان
04.B Visual Engine Condition	ABNORMAL NOISY ,OIL LEAK .	حالة المحرك النظري

DEFECT	REMARKS	
04.C Mount	CRACKED .	كرسي
05 Body		جسم المركبة
05.A Bonnet	STAY SHOCK WEAK .	غطاء المحرك
05.B Paint	BODY PORTION REPAIRED ,REPAINTED .MINOR DENTS SCRATCHES .	الصبغ
05.C Bumper	MISALIGN SCRATCHES .	دعامية
05.D Rusty	UNDER BODY ,SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY .	صدأ
05.E Floor	UNDER FLOOR COVERED ,CHECKED VISIBLE AREA ONLY	الارضية
06 Transmission Condition		الجير
06.A Visual Gear Box Condition	OIL LEAK ,JERKING .	حالة الجير النظري
06.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06.C Propeller Shaft	MOUNTING BUSHES CRACKED .	ناقل الحركة
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED .	ازرع
08 Chassis Condition		الشاسي
08.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK.	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.