



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>28 Jul 2022, 18:09:24</b>
Transaction Number	<b>73028400 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>JN8AY2NY1L9403500</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Nissan</b>
Model	<b>Patrol</b>
Model Year	<b>2020</b>
Color	<b>Black</b>
Mileage	<b>52491 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>8</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.B Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED , REAR BOTH SIDE PORTION REPAIRED REPAINTED	مدكار
01.C Doors	REFITTED	أبواب
01.D Trunk	REFITTED	صندوق
01.E Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
01.F Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENSION ,CHASSIS GETTING MINOR RUSTY	صدأ
01.G Floor	ALL BODY MOUNT REFITTED	الارضية
<b>02 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
02.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
02.B Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظري
<b>03 Chassis Condition</b>		<b>الشاصي</b>
03.A Chassis	OK & GETTING RUSTY	الشاسيه
<b>04 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>

DEFECT	REMARKS	
04.A Visual Engine Condition	OK	حالة المحرك النظري
<b>05 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
05.A AC Condition	OK	المكيف
<b>06 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الخلفي

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.