

Queue Number

2906025

Transaction Date

28 Oct 2026, 16:36:09

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

16692305 (CC10010) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	WDDGF41X69*****
Specification	GCC Specification
Make	Mercedes
Model	C 200
Model Year	2009
Color	Red
Mileage	325636 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAIRED REPAINTED EXCEPT FRONT RIGHT SIDE DOOR,MINOR DENTS SCRTACHES,PORTION FADED RUSTY	الصبغ
01.C Doors	REAR BOTH SIDE REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.F Bumper	DAMAGED	دعامية
01.G Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.H Pillars	BOTH SIDE A/PILLAR OUTER PAEL,LEFT SIDE C/PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
01.I Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD,FENDER FRAME CROSS MEMBER REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.J Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.K Sign of back accident	BACK PANEL ,QUARTER PANEL COMPARTMENT FLOOR REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT CHASIS END DENT REPAIRED ,REAR EXTENSION END REPAIRED , DENT .	الشاسية
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	COVER PORTION LOOSE CRACK	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	LEFT SIDE DAMAGED	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك و طنائير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK.	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Other	CENTER CONSOLE BOX,CUP HOLDER DAMAGED.INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED	اخرى
11.B AC Condition	NOT CHECK,GRILL PORTION DAMAGED	المكيف
11.C Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
11.D Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT,DUST COVER DAMAGED	ذراع نقل السرعات
11.G Engine Start Button	SMART KEY MISSING	زر تشغيل المحرك

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها

condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae