

## **TEST CERTIFICATE**

Site Number Transaction Number

Condition

**04 Tires and Rims Condition** 

**840-Emirates Auctions** 

65974906 (CC10006)

Transaction Date

08 May 2022, 17:23:33

Oueue Number 312309

Chassis Number

WAUSHCFC6FN002185

**Engine Number** 

Vehicle Class Car

Manufacturer Audi

Model **A7** 

Model Year 2015

Color Black

158847 Km Mileage

Fuel Type **Petrol** 

No. Of Cylinders

Specification **GCC Specification** 



REMARKS **DEFECT** 

O1 Body	جسم المركبة	
01.A Fenders	RIGHT SIDE BOTH PORTION REPAIRED , REPAINTED	مدكار
01.B Doors	RIGHT SIDE BOTH PORTION REPAIRED, REPAINTED	أبواب

01.C Paint PORTION REPAIRED, REPAINTED & DENTS, SCRATCHES ON

الصبغ

الاطارات

**BODY** 

01.D Floor **UNDER FOOR COVER & PORTION DAMAGED** الارضية

01.E Bonnet SHOCK WEAK غطاء المحرك

**02 Engine Condition** المحرك

02.A Visual Engine Condition **ENGINE MINOR OIL LEAK** حالة المحرك النظرى

**03 Transmission Condition** الجير

03.A Road Test **NOT CHECK** فحص على الطريق 03.B Visual Gear Box MINOR OIL LEAK حالة الجير النظرى

BOTH SIDE 2018/2020 CRACKED 04.A Front Tyre الاطار الامامى **BOTH SIDE 2018, CRACKED** 04.B Rear Tyre الاطار الخلفى

**05 Chassis Condition** الشاصي

DEFECT	REMARKS	
05.A Chassis	OK	الشاسيه
06 Interior Condition		الحاله الداخليه
06.A AC Condition	ОК	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
  Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير سارى.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.