

Queue Number 2923845

Transaction Date 30 Oct 2026, 16:56:03

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
36803244 (CC10013) (CC10025)

Vehicle Details

Chassis Number	SAJAA05NOE*****
Specification	GCC Specification
Make	Jaguar
Model	XF
Model Year	2014
Color	Black
Mileage	234691 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT RIGHT SIDE PORTION DENT	مدكار
01.B Paint	BODY DENTS SCRATCHES	الصبغ
01.C Bumper	MISALIGN	دعامية
01.D Bonnet	REFITTED , SHOCK NOT WORKING	غطاء المحرك

02 Chassis Condition الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COVERED CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK , COMPONENTS REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Transmission Condition الجير

04.A Gear Box Visual Condition	OIL LEAK , MINOR JERKING , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

05 Tires and Rims Condition الاطارات

05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط

Condition	Remarks	الحالة
06 Suspension System		ممتص الصدمات
06.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
06.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
07 Steering Condition		المقود
07.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER PORTION CRACK / INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
08.B AC Condition	OK	المكيف
08.C Roof Light	REAR NOT WORKING	أنارة السقف
08.D Power Window Switch And Glass	REAR LEFT SIDE NOT WORKING	مفتاح النافذه و الزجاج
08.E Dash Board	LEATHER REPLACED LOOSE	لوحة القيادة
08.F Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
08.G Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
08.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.I Engine Start Button	REMOTE PORTION DAMAGED	زر تشغيل المحرك

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae