



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	30 Sep 2022, 11:47:59
Transaction Number	56128967 (CC10006)	Queue Number	596961



Chassis Number	JTFLJ71J228002581
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Toyota
Model	Land Cruiser
Model Year	2001
Color	Blue
Mileage	01 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Engine Condition		المحرك
01.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECKED. & RUSTY,OIL LEAK	حالة المحرك النظري
02 Transmission Condition		الجير
02.A Visual Gear Box Condition	NOT CHECKED,OIL LEAK	حالة الجير النظري
02.B Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق
02.C DIFFERENTIAL	RUSTY	الدفرنشل
03 Body		جسم المركبة
03.A Bumper	RUSTY WEAK ,DENT .	دعامية
03.B Trunk	CABIN HEAVY RUSTY & DOOR MISSING .	صندوق
03.C Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
03.D Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
03.E Doors	RUSTY HOLE WEAK.	أبواب
03.F Floor	FLOOR ,RUNNING BOARD RUSTY HOLE WEAK.	الارضية
03.G Paint	BODY COMPLETE REPAIRED REPAINTED, RUSTY PORTION HOLE.	الصبغ
03.H Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة

DEFECT	REMARKS	
03.I Rusty	UNDER BODY ,FLOOR SUSPENSION PARTS HEAVELY RUSTY HOLE WEAK.	صدأ
03.J Fuel Tank	RUSTY WEAK	خزان الوقود
04 Tires and Rims Condition		الاطارات
04.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
04.B Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
04.C Rims Condition	RUSTY.	حالة الجنوط
04.D Spare Tire &Tools	MISSING.	الاطار الاحتياطي و العدة
05 Interior Condition		الحاله الداخليه
05.A Dash Board	DAMAGED & PARTS MISSING.	لوحة القيادة
05.B Mirror	RAER MIRROR WORN OUT	المرايا
05.C AC Condition	NOT CHECKED.	المكيف
06 Suspension System		ممتص الصدمات
06.A Suspension Subframe	ALL SUSPENSION PARTS BADLY RUSTY WEAK.	
06.B Shock Absorber	OIL LEAK	ممتص الصدمات
06.C Arms	LOWER,CONTROL ARM BUSHES CUT	ازرع
06.D Other	ROMANA OIL LEAK	اخرى
06.E Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
07 Chassis Condition		الشاسي
07.A Chassis	COMPLETE CHASSIS HEAVELY RUSTY WEAK,	الشاسيه
07.B Chassis Number	CHASSIS NUMBER RUSTY NEED TO CLEAN PROPERLY FOR RECHECK	رقم القاعدة
08 Exhaust System		نظام العادم
08.A Other	BROKEN RUSTY WEAK.	اخرى
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Box	STEERING SYSTEM RUSTY WEAK	جهاز المقود
10 Lights		الاضاءة
10.A Tail Light	REAR BOTH SIDE TAIL LIGHT COVER BROKEN	الانارة
11 Seats Condition		المقاعد
11.A Seat Condition	DAMAGED	حالة المقاعد

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.