



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	29 Jul 2022, 11:03:20
Transaction Number	60191629 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	1G1FF1R72K0136589
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Chevrolet
Model	Camaro
Model Year	2019
Color	Red
Mileage	19907 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	USA Imported

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Doors	REFITTED	أبواب
01.B Roof	ROOF , ROOF RAIL REPAIRED	السقف
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Pillars	LEFT SIDE DOOR PILLAR, ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
01.E Floor	UNDER BODY COVERED VISIBLE AREA CHECK ONLY	الارضية
01.F Paint	TOTALY REPAIRED,REPAINTED,MINOR DENT SCRATCHES ON BODY	الصبغ
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الخلفي
03.B Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
04 Engine Condition		المحرك
04.A Visual Engine Condition	OK	حالة المحرك النظري
05 Interior Condition		الحاله الداخليه

DEFECT	REMARKS	
05.A AC Condition	OK	المكيف
05.B Air Bag	DAMAGED	وسائد هوائية
06 Transmission Condition		الجير
06.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06.B Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظرى

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.