

Queue Number 2866298

Transaction Date 15 Oct 2026, 12:31:24

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
53653390 (CC10010) (CC10010)

Vehicle Details

Chassis Number	JTEGD32M80*****
Specification	Imported
Make	Toyota
Model	Previa
Model Year	2004
Color	Green
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Doors	REAR RIGHT SIDE DAMAGED GLASS BROKEN	أبواب
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY	الارضية
01.E Bumper	BUMPER MISALIGN ,SCRATCHES ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.F Trunk	DAMAGED	صندوق
01.G Door Handle &Lock	OUTER DOOR LOCK. DAMAGED	مقابض الأبواب والأقفال
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD ,FENDER FRAME REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of back accident	BACK PANEL ,QUARTER PANEL ,SPARE WHEEL HOUSING REPAIRED,DENT .	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT CHASSIS REPAIRED DENT,REAR CHASSIE EXTENSION END REPAIRED DENT.	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN CHECKED ONLY STICKER/.	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	BUSHES CUT .	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE PORTION DAMAGED.	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Modification	CUT ,REWELDED.	تعديلات
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظرية للجير
06.B Gear Box Mount	BUSHES CRACKED.	كرسي الجير
06.C Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	EXPIRED CRACKED DAMAGED	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	EXPIRWD CRACKED DAMAGED	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED ALL LIGHT NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	DAMAGED MISSING	الضوء الخلفي
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك و طناير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
10.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
11 Steering Condition		المقود
11.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
11.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
12 Interior Condition		الحالة الداخلية
12.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED.	اخرى
12.B Mirror	LOOSE FADED COVER PORTION CUT .	المرايا
12.C AC Condition	NOT CHECKED ,GRILL PORTION DAMAGED.	المكيف
12.D Dash Board	PORTION LOOSE.	لوحة القيادة
12.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
12.F Sun Visor	LOOSE.	حاجب الشمس
12.G Door Panel	WORN OUT PORTION DAMAGED. LEFT SIDE REMOVED.	لوحة بطانة الباب
12.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
12.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae