CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2990337
Transaction Date	14 Nov 2026, 11:46:57
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	34867810 (CC10021) (CC10021)



Vehicle Details

Chassis Number	JTGJX02P0E*******
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Hiace
Model Year	2014
Color	White
Mileage	347855 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES,PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Bumper	FRONT GRILL LOOSE.	دعامية
01.D Bonnet	REPAINTED,PORTION REPAIRED	غطاء المحرك
01.E Trunk	REFITTED	صندوق
01.F Sign of front accident	BUMPER FRAME BEND	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS GETTING RUSTY PORTION MINOR DENT / OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	PARTS REFITTED,GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	DIRTY	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	PARTS REFITTED,GETTING RUSTY,OIL LEAK	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05.C Clutch	PEDAL HARD	القابض

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 WORN OUT	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024 WORN OUT	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	RIGHT SIDE FADED ,BRACKET CRACKED.	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	RIGHT SIDE COVER CRACKED.	الضوء الخلفي
07.C Revers Light	NOT WORKING.	نور الرجوع للخلف
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	FRONT RIGHT SIDE LEAK	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CRACK	ازرع
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Oil	LEAK	زيت المقود
09.B Steering Boot	CUT	ربلة المقود
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF WATER FLOODED	اخري
10.B AC Condition	OK	المكيف
10.C Dash Board	PORTION LOOSE	لوحة القياده
10.D Roof Ceiling	LOOSE STRIP NOT FIX PROPERLY.	بطانه السقف
10.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT,DUST COVER DAMAGED	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae