

Queue Number 2877708

Transaction Date 19 Oct 2026, 12:12:08

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
13056468 (CC10010) (CC10010)

Vehicle Details

Chassis Number	WDDGF5EB5A*****
Specification	GCC Specification
Make	Mercedes
Model	C 300
Model Year	2010
Color	Grey
Mileage	385391 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT REPAINTED ,REAR REPAINTED	مذكور
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.C Doors	PORTION REPAINTED.	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR CHASSIS COMPLETE COVERED COVER PORTION CUT ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA	الارضية
01.F Bumper	BUMPER MISALIGN ,SCRATCHES ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.G Bonnet	REFITTED ,REPAIRED REPAINTED.	غطاء المحرك
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD,FENDER FRAME CROSS MEMBER REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COMPLETE COVERED ,OILY MUDDY NOT VISIBLE PROPERLY,CHECKED ONLY VISIBLE AREA /OK.	الشاسيه
02.B Other	NEED TO REMOVE FENDER COVER UNDER COVER FOR INSPECTION .	اخرى

03 Engine Condition

المحرك

03.A Smoke	WHITE.	دخان
03.B Engine Visual Condition	REFITTED OIL LEAK,SHAKING ,ABNORMAL NOISY. PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

Condition	Remarks	الحالة
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Visual Condition	REFITTED OIL LEAK ,JERKING ,COMPONENT PARTS RUSTY.	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACKED WORN OUT .	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025.	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENTS SCRATCHES .	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
06.B Warning Light	EXTRA WARNING LIGHT /WARNING MESSAGE ON IN CLUSTER.	ضوء تحذير
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Brake Pedal	SPONGY.	دواسة الفرامل
07.B Disc&Drum	RUSTY.	دسك و طنايبير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED.	اخرى
09.B Mirror	LOOSE FADED.	المرايا
09.C AC Condition	NOT COOLING. GRILL DAMAGED	المكيف
09.D Power Window Switch And Glass	NOT WORKING PROPERLY,MAIN SWITCH DAMAGED FRONT LEFT ALLWAYS OPEN	مفتاح النافذه و الزجاج
09.E Dash Board	PORTION LOOSE	لوحة القيادة
09.F Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
09.G Door Panel	WORN OUT.PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
09.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.I Sunroof	NOT WORKING PROPERLY .	فتحت سقف
09.J Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT.	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص. ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير

station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae