



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	29 Sep 2022, 15:08:00
Transaction Number	95884769 (CC10009)	Queue Number	597018



Chassis Number	2G1F91EJ1D9112270
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Chevrolet
Model	Camaro SS
Model Year	2013
Color	Grey
Mileage	85243 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Doors	RIGHT SIDE REPAINTED & REFITTED	أبواب
01.B Bonnet	REPAINTED & REFITTED	غطاء المحرك
01.C Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
01.D Floor	UNDER FLOOR CHASSISRUST PROOFED	الارضية
01.E Fenders	FRONT BOTH SIDE REPAINTED , REFITTED & REAR RIGHT SIDE REPAIRED REPAINTED	مدكار
01.F Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.G Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
02 Transmission Condition		الجير
02.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
02.B Visual Gear Box Condition	MINOR OIL LEAK, REFITTED , JERKING	حالة الجير النظرى
02.C Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير
03 Seats Condition		المقاعد
03.A Seat Condition	DRIVER SEAT ADJUSTMENT NOT WORKING PROPERLY	حالة المقاعد

DEFECT	REMARKS	
04 Interior Condition		الحاله الداخليه
04.A AC Condition	OK & GRAIL CRACK	المكيف
05 Chassis Condition		الشاصي
05.A Chassis	RUST PROOFED / OK	الشاسيه
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 LEFT SIDE WORN OUT	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Fog light	NOT WORKING	كشاف الضباب
08 Engine Condition		المحرك
08.A Visual Engine Condition	MINOR OIL LEAK, REFITTED, SHAKING	حالة المحرك النظري
08.B Mount	LEFT SIDE METAL MOUNT CRACKED	كرسي
09 Exhaust System		نظام العادم
09.A Modification	MODIFIED,NOISY	تعديلات

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.