



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>14 Jan 2022, 11:56:43</b>
Transaction Number	<b>83550177 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>KL1JJ7E53GB562771</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Chevrolet</b>
Model	<b>Trax</b>
Model Year	<b>2016</b>
Color	<b>Red</b>
Mileage	<b>97413 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>4</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
01.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الامامي
01.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الخلفي
01.C Rims Condition	RIMS HAVE MINOR SCRATCHES	حالة الجنوط
<b>02 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
02.A Seat Belt	OK	حزام الأمان
02.B Seat Condition	OK	حالة المقاعد
<b>03 Wipers and Arms</b>		<b>المساحات</b>
03.A Wiper Arm & Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
<b>04 Interior Condition</b>		<b>الحالة الداخلية</b>
04.A AC Condition	OK	المكيف
04.B Mirror	VIEW MIRROR LOOSE	المرايا
04.C Sun Visor	LEFT SIDE GLASS COVER MISSING	حاجب الشمس
04.D Steering Wheel and control buttons	MINOR WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
<b>05 Battery Condition</b>		<b>حالة البطارية</b>

DEFECT	REMARKS	
05.A Battery Condition	OK	حالة البطارية
<b>06 Body</b> <span style="float: right;">جسم المركبة</span>		
06.A Paint	BODY MINOR DENT ,SCRATCHES ,PORTION FADED	الصبغ
<b>07 Lights</b> <span style="float: right;">الاضاءة</span>		
07.A Head Light	LEFT SIDE PARK LIGHT NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية
<b>08 Chassis Condition</b> <span style="float: right;">الشاسي</span>		
08.A Chassis	OK	الشاسيه
<b>09 Transmission Condition</b> <span style="float: right;">الجير</span>		
09.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
09.B Gear Box	SIGN OF OIL WET	الجير
<b>10 Brake Condition</b> <span style="float: right;">الفرامل</span>		
10.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك ووطنابير الفرامل
10.B Break Pads	WEAR	سفايف الرامل
<b>11 Engine Condition</b> <span style="float: right;">المحرك</span>		
11.A Engine Condition	SIGN OF MINOR OIL LEAK	حالة المحرك
<b>12 Suspension System</b> <span style="float: right;">ممتص الصدمات</span>		
12.A Arms	FRONT LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.