





Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 19945375	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 11 JUN 2020 08:42:12	Plate Number	: 44829 EA
Queue Number	: 184751	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: 2B3KA43G17H644829	Manufacturer/Model	: DODGE/CHARGER
Engine Number	:	Model Year	: 2007
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: GREY
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
16 Side Slip Test		فحص ميزانية الاطارات
16.01 - Side Slip Test	Failed	فحص ميزانية الاطارات
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.10 - Ties Rods, Bushes, Center Link, Left And Right	BOTH SIDE TIE ROD BEND	ربلات ذراع التوجيه
03 Brake System		نظام الفرامل
03.01 - Brake Efficiency Front Wheels Left And Right Hands	BRAKE ROTOR RUSTY & PADS WORN OUT	قوة فرامل المحور الامامي
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires	TIRES 2020	الاطارات الامامية
04.07 - Rims	RIMS SCRATCH	الرنجات
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint	BODY SCRATCH & DENT	الصنع
05.04 - Fenders	FRONT RIGHT FENDER REPLACED	المدكار
05.05 - Bumpers	FRONT BUMPER REPLACED	الدعامية
05.07 - Floor	UNDER FLOORING & MIDDLE REINFORCEMENT DENT	الارضية
05.12 - Side Safety Frame	BULKHEAD REFITTED	الواقيات الجانبية
06 General Items		الاشياء العامة
06.21 - Battery Condition	BATTERY DEAD	حالة البطارية
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others	210348 KM	ملاحظات اخرى
09 Auction		الفحص الكامل
09.02 - Need Wheel Alignment		بحاجة الى ميزانية العجلات
09.06 - Chassis Ok	OK	الشاسي جيد



Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 19945375	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 11 JUN 2020 08:42:12	Plate Number	: 44829 EA
Queue Number	: 184751	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: 2B3KA43G17H644829	Manufacturer/Model	: DODGE/CHARGER
Engine Number	:	Model Year	: 2007
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: GREY
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok	OK	فحص حالة الماكينة والجير
09.14 - Sign Of Front Accident		أثر حادث في مقدمة المركبة
09.15 - Sign Of Rear Accident	REAR FLOOR PAN DENT	أثر حادث في مؤخرة المركبة
09.18 - A/C Not Cooling	NOT COOLING & RIGHT SIDE AC DUCT NOT FIX PROPERLY	عطل في المكيف
09.25 - Body Repainted		أثر صنيغ في المركبة
The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.		