

Queue Number	2800869	Transaction Date	25 Sep 2026, 14:56:13
Site Name	840 - Emirates Auctions	Transaction Number	86945652 (CC10013) (CC10013)



Vehicle Details

Chassis Number	JN6BE6BS4D*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Urvan
Model Year	2013
Color	White
Mileage	505985 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		
		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES PORTION GETTING FADED RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR MUDDY, PORTION DENTS	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN,PORTION CRACK	دعامية
01.E Trunk	TAIL GATE NOT OPEN	صندوق
01.F Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.G Sign of back accident	BACK PANEL PORTION DENT RUSTY	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		
		الشاسي
02.A Chassis	FRONT CROSS MEMBER RUSTY HOLE WEAK	الشاسيه
03 Engine Condition		
		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START, ALL SYSTEM NOT CHECKED,REFITTED,OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
04 Seats Condition		
		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT CRACK / REAR CABIN MODIFIED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		
		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED,REFITTED,OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	2022 DRY CRACK WORN OUT	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	2021 DRY CRACK EXPIRED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS GETTING FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنايبير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
09.B Leaf Spring	MISALIGN , BUSHES DRY CRACK	ازرع
09.C Arms	ARM BUSHES CRACK	
10 Interior Condition		الحالة الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
10.B AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
10.C Dash Board	GETTING FADED PORTION WORN OUT CRACK	لوحة القيادة
10.D Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.F Gear Shifting Lever	KNOB & DUST COVER WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae