



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	23 Feb 2023, 16:28:28
Transaction Number	44881949 (CC10013)	Queue Number	677641



Chassis Number	SALGA2DF5EA155417
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Range Rover
Model	HSE
Model Year	2014
Color	White
Mileage	219944 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Seats Condition		المقاعد
01.A Seat Condition	FRONT BOTH SIDE BACK COVER LOSSE	حالة المقاعد
02 Interior Condition		الحاله الداخليه
02.A Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف
02.B Steering Wheel and control buttons	MINOR WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
02.C AC Condition	OK	المكيف
02.D Power Window Switch	LEFT SIDE MAIN SWITCH BUTTON MINOR WORN OUT (ALL SKINNY)	مفتاح النافذه
03 Transmission Condition		الجير
03.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
03.B Visual Gear Box Condition	SIGN OF MINOR OIL LEAK , REFITTED , JERKING	حالة الجير النظرى
03.C Propeller Shaft	BOTH REFITTED	ناقل الحركة
04 Tires and Rims Condition		الاطارات
04.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الامامي
04.B Rims Condition	DENT, SCRATCHES	حالة الجنوط

DEFECT	REMARKS	
04.C Rear Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الخلفي
05 Engine Condition		المحرك
05.A Other	STARTING SWITCH BROKEN	اخرى
05.B Visual Engine Condition	OIL LEAK DRIPPING , REFITTED	حالة المحرك النظري
06 Brake Condition		الفرامل
06.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
07 Chassis Condition		الشاسي
07.A Chassis	CHASSIS COVERED CHECKED VISIBLE AREA ONLY/OK	الشاسيه
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08.B Arms	BOTH SIDE LOWER ARM BUSH CRACK	ازرع
09 Body		جسم المركبة
09.A Bumper	SCRATCHES	دعامية
09.B Trunk	REPAINTED PORTION REPAIRED	صندوق
09.C Fenders	FRONT LEFT SIDE REPIRRED & REAR RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
09.D Floor	UNDER FLOOR PORTION COVERED ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA . COVER PARTS MISSING	الارضية
09.E Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
09.F Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.