

Queue Number 1982754

Transaction Date 25 Nov 2025, 19:11:02

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
89584094 (CC10013) (CC10013)

Vehicle Details

Chassis Number	MDHBN7AD6E*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Sunny
Model Year	2014
Color	White
Mileage	298430 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTRD PORTION REPAIRED PORTION GETTING RUSTY / FADED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.B Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR MUDDY DIRTY DENTS	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN PORTION CRACK	دعامية
01.E Windshield	FRONT CRACKED	زجاج
01.F Sign of back accident	BACK PANEL COMPARTMENT AREA QUARTER PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT & REAR CHASSIS REPAIRED DENT	الشاسيه
--------------	------------------------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK REFITTED , OIL LEAK	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK , REFITTED , OIL LEAK MUDDY	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

05 Tires and Rims Condition

الاطارات

05.A Front Tyre	2021 BOTH SIDE EXPIRED	الاطار الامامي
-----------------	------------------------	----------------

Condition	Remarks	الحالة
05.B Rear Tyre	2021 BOTH SIDE	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	ALL LIGHT NOT CHECK LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
06.B Tail Light	REAR BOTH DAMAGED	الضوء الخلفي
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	LOWER ARM BUSHES DRY CRACK	الزرع
08.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Steering Condition		المقود
09.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
10.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
10.C Dash Board	GETTING FADED PORTION WORN OUT PART MISSING	لوحة القيادة
10.D Door Panel	PORTION CRACK	لوحة بطانة الباب
10.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae