

TEST CERTIFICATE

Site Number
Transaction Number

DEFECT

840-Emirates Auctions 54662370 (CC10006) Transaction Date

22 Sep 2021, 13:00:21

Queue Number

312309



Chassis Number **SALWA2VF7GA597029**

Engine Number

Vehicle Class Car

Manufacturer Range Rover

Model Sport
Model Year 2016

Color Grey

Mileage **76608**

O1 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE & REAR RIGHT SIDE REPAINTED	مدكار
01.B Paint	PORTION REPAIRED, REPAINTED & DENTS, SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.C Doors	FRONT LEFT SIDE REPAINTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
O1.E Floor	UNDER FLOOR COVER	الارضية
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	VISABLE AREA OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Other	SIGN OF LEAK & UNDER ENGINE COVERD	اخري
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Other	OK	اخري
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box	OK	الجير
06 Wipers and Arms		المساحات
06.A Other	OK	اخري
07 Lights		الاضاءة

REMARKS

DEFECT	REMARKS	
07.A Head Light	ОК	الاضاءة الرئيسية
07.B Other	ОК	اخري
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Caliber Brake	GETTING RUSTY	جهاز الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	FRONT BOTH SIDE LOWER ARMS BUSHES DRY CRACKED	ازرع
10 Interior Condition		الاجزاء الداخلية
10.A Other	ОК	اخري
10.B Mirror	OK	المرايا
10.C AC Condition	ОК	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
 Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.