



TEST CERTIFICATE

| | | | |
|--------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| Site Number | 840-Emirates Auctions | Transaction Date | 23 May 2023, 17:01:33 |
| Transaction Number | 59241581 (CC10013) | Queue Number | 724318 |



| | |
|------------------|--------------------------|
| Chassis Number | JN1EN61C94W014178 |
| Engine Number | |
| Vehicle Class | Car |
| Manufacturer | Nissan |
| Model | Sunny |
| Model Year | 2004 |
| Color | -- |
| Mileage | 387547 Km |
| Fuel Type | Petrol |
| No. Of Cylinders | 4 |
| Specification | GCC Specification |

| DEFECT | REMARKS | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01 Body | | جسم المركبة |
| 01.A Paint | BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED PORTIN RUSTY & FADED MINOR DENT SCRATCHES | الصبغ |
| 01.B Doors | FRONT LEFT SIDE NOT OPEN | أبواب |
| 01.C Floor | UNDER FLOOR CHASSIS SUSPENSION PARTS NOT CHECK | الارضية |
| 01.D Other | VISUAL TEST ONLY | اخرى |
| 01.E Vehicle Color | BLACK | لون المركبة |
| 01.F Trunk | NOT OPEN FOR RECHECK | صندوق |
| 01.G Bumper | MISALIGN FADED | دعامة |
| 01.H Sign of back accident | | وجود مؤشر لحادث في الخلف |
| 02 Battery Condition | | حالة البطارية |
| 02.A Battery bracket | MISSING | حامل البطارية |
| 03 Interior Condition | | الحالة الداخلية |
| 03.A Dash Board | CRACKED | لوحة القيادة |
| 03.B Steering Wheel and control buttons | WORN OUT | عجلة القيادة وازرار التحكم |
| 03.C AC Condition | NOT CHECK | المكيف |

| DEFECT | REMARKS | |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 03.D Mirror | LEFT SIDE VIEW MIRROR DAMAGED | المرايا |
| 04 Transmission Condition | | الجير |
| 04.A Road Test | NOT CHECK | فحص علي الطريق |
| 04.B Visual Gear Box Condition | NOT CHECK | حالة الجير النظرى |
| 05 Tires and Rims Condition | | الاطارات |
| 05.A Rear Tyre | CRACKED DAMAGED | الاطار الخلفي |
| 05.B Front Tyre | CRACKED DAMAGED | الاطار الامامي |
| 06 Brake Condition | | الفرامل |
| 06.A Disc&Drum | RUSTY | دسك ووطنابير الفرامل |
| 07 Chassis Condition | | الشاصي |
| 07.A Chassis Number | STICKER NOT CHECK | رقم القاعدة |
| 07.B Chassis | NOT CHECK | الشاسيه |
| 08 Seats Condition | | المقاعد |
| 08.A Seat Condition | PORTION DAMAGED | حالة المقاعد |
| 09 Lights | | الاضاءة |
| 09.A Head Light | LENS FADED ALL LIGHT NOT CHECK | الاضاءة الرئيسية |
| 09.B Tail Light | RIGHT SIDE CRACK | الانارة |
| 10 Engine Condition | | المحرك |
| 10.A Visual Engine Condition | ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK | حالة المحرك النظرى |

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.