

Queue Number 2887596

Transaction Date 20 Oct 2026, 11:27:24

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
61610590 (CC10009) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number	1N4AL3AP7J*****
Specification	Imported
Make	Nissan
Model	Altima
Model Year	2018
Color	Black
Mileage	75118 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION FADED , PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	REAR SPARE WHEEL CUT REWELDED ,FLOOR PORTION DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGED , GRILL PORTION CRACK	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Pillars	RIGHT SIDE A / B PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
01.H Trunk	REFITTED , MISALIGN	صندوق
01.I Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME, BULKHEAD, RADIATOR SUPPORT, FENDER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.J Sign of back accident	BACK PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT BOTH CHASSIS SIDE REPAIRED SLIGHTLY BEND , REAR BOTH EXTENSION REPLACED,	الشاسيه
02.B Chassis Number	STICKER PORTION LOOSE	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---------------------------------	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
04.A Gear Box Visual Condition	OIL WET PARTS REFITTED GETTING MINOR JERKING	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACKED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACKED	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
06.B Tail Light	LEFT SIDE DAMAGED	الضوء الخلفي
06.C Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
06.D Fog light	LEFT SIDE NOT WORKING	كشف الضباب
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
07.B Hand Brake	NOT WORKING	فرامل اليد
08 Interior Condition		الحالة الداخلية
08.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY , (SIGN OF FLOODED)	اخرى
08.B Mirror	CENTER MIRROR FADED	المرآيا
08.C AC Condition	OK	المكيف
08.D Dash Board	WORN OUT	لوحة القيادة
08.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانة السقف
08.F Sun Visor	LEFT SIDE LOOSE	حاجب الشمس
08.G Door Panel	WORN OUT , PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
08.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09 Battery Condition		حالة البطارية
09.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae