



## Test Certificate

Site Number : 756-SHJ AUTO VILLAGE Plate Code : Transaction Number : 22197782 Plate Category : Transaction Date : 09 NOV 2020 08:29:48 Plate Number :

Queue Number ; 246344 Import Doc. Ref. ; 213787 EA

Chassis Number : WDDGF4HB0CR213787 Manufacturer/Model : MERCEDES/C250

Engine Number :

Vehicle Class

Service / Indicator

Model Year : 2012
LIGHT VEHICLE Vehicle Color : WHITE
DSC AUCTION Mileage : 189570

Statement of Vehicle Condition

			t of verticle Condition
Defect	Result	Remarks	
AUTOMATIC TEST:			
13 Brake System			الفر امل
13.04 - Brake Test	Passed		فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test			الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed		فحص الغاز العادم-الكربون
16 Side Slip Test			فحص ميز انية الاطار ات
16.01 - Side Slip Test	Failed		فحص ميز انية الاطارات
17 Shock Absorbers Test			فحص مخمد الصدمات
17.01 - Shock Absorber Test	Passed		فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:			
04 Tires Rims			الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		ALL TYRES CRACKED WEAK OLD 2014.	الاطارات الامامية
06 General Items			الاشياء العامة
06.16 - Engine Condition, Smoke		ENGINE COOLANT LEAK & GETTING OVER HEAT & OFF.	حالة المحرك - الدخان
06.21 - Battery Condition		DISCHARGED & ENGINE GETTING OFF.	حالة البطارية
07 Remarks			ملاحظات
07.04 - Others		ROAD TEST NOT DONE DUE TO ENGINE GETTING OFF.	ملاحظات اخرى
09 Auction			الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok			الشاصىي جيد
09.10 - Engine Oil Leaking			تهريب زيت المحرك
09.25 - Body Repainted		FRONT RHS FENDER REPAINTED.	أثر صبغ في المركبة

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.

Tasjeel is not responsible for any hidden defects.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط تسجيل غير مسئولة عن العيوب الخفية