



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>04 Aug 2022, 14:37:39</b>
Transaction Number	<b>81400546 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>JN8AY2NC6H9507752</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Nissan</b>
Model	<b>Armada</b>
Model Year	<b>2017</b>
Color	<b>Black</b>
Mileage	<b>48169 Miles</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>8</b>
Specification	<b>USA Imported</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Pillars	PILLAR,ROOF RAIL , ROCKER PANEL REPAIRED,REPAINTED	القوائم
01.B Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.C Fenders	FRONT FENDER REFITTED	مدكار
01.D Paint	BODY TOTALY REPAINTED & PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
01.E Other	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REFITTED , FENDER FRAME REPAIRED	اخرى
01.F Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.G Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
<b>02 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
02.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الخلفي
02.B Front Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الامامي
<b>03 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
03.A Visual Engine Condition	MINOR OIL LEAK REFITTED	حالة المحرك النظرى
03.B Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي
<b>04 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>

DEFECT	REMARKS	
04.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
04.B Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير
04.C Visual Gear Box Condition	SIGN OF MINOR OIL LEAK REFITTED	حالة الجير النظري
<b>05 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
05.A AC Condition	OK	المكيف
<b>06 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
06.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
06.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
06.C Other	STABLIZER LINK BOOT CUT	اخرى
<b>07 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
07.A Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
<b>08 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
08.A Chassis	OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.