CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2934017
Transaction Date	06 Nov 2026, 16:18:15
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	39239975 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	SALLSAA348*******
Specification	GCC Specification
Make	Range Rover
Model	Sport
Model Year	2008
Color	Silver
Mileage	351614 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REFITTED .	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.C Doors	FRONT LEFT SIDE SKIRT MISSING.	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN,SCRATCHES , LOOSE ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.G Bonnet	REFITTED.	غطاء المحرك
01.H Trunk	NOT OPEN	صندوق
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS FRAME RUSTY MUDDY ,PORTION DENT .	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN AREA GETING RUSTY LAMINATED	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	BUSHES CRACKED .	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE PORTION CUT .	حالة المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED .	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES.	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	WEAK ,BODY LEVEL LOW .	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CRACKED .	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
10.C Axle	BOOT CUT .	اكسلات
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR CONDITION RUSTY.	اخري
11.B Mirror	LOOSE	المرايا
11.C AC Condition	NOT CHECK .	المكيف
11.D FLoor Matting	CNETER CONSOLE BOX DAMAGED LOOSE.	فرش الأرضيه
11.E Dash Board	CRACKED PORTION DAMAGED .	لوحة القياده
11.F Roof Ceiling	LOOSE.	بطانه السقف
11.G Sun Visor	LOOSE.	حاجب الشمس
11.H Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
11.I Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.J Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT ,DUST COVER LOOSE.	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the

vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**