

Queue Number

2761014

Transaction Date

16 Sep 2026, 16:30:55

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

89080801 (CC10013) (CC10013)



Vehicle Details

Chassis Number	3N1BC1C68D*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Tiida
Model Year	2013
Color	White
Mileage	242955 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Fuel Tank	DENT	خزان الوقود

02 Chassis Condition

الشاسيه

02.A Chassis	CHASSIS RUST PROOFED MUDDY DIRTY PORTION GETTING RUSTY DENT	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	MISFIREING REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	EXTRA COVER WORN OUT	حالة المقاعد
---------------------	----------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING DELAY SHIFTING ,REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	---	----------------------

05.B Road Test

NOT CHECKED

فحص علي الطريق

06 Tires and Rims Condition

الاطارات

Condition	Remarks	الحالة
06.A Front Tyre	2021 EXPIRED CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	2021 EXPIRED CRACKED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطمابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
09.B Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY / CENTER CONSOLE BOX WORN OUT	اخرى
10.B AC Condition	OK / GRILL DAMAGED	المكيف
10.C Audio	SCREEN DAMAGED	صوتيات
10.D Dash Board	EXTRA COVER PORTION WORN OUT CRACK	لوحة القيادة
10.E Roof Ceiling	GRAB HANDLE LOOSE WORN OUT	بطانة السقف
10.F Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae