



Test Certificate

Site Number	: 756-TASJEEL SHARJAH	Plate Code	: O
Transaction Number	: 19296830	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 27 FEB 2020 11:25:48	Plate Number	: 35484
Queue Number	: 150381	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: JTGRX12P5D8035730	Manufacturer/Model	: TOYOTA/HIACE
Engine Number	:	Model Year	: 2013
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION	Mileage	: 312981

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
17 Shock Absorbers Test		فحص مخمد الصدمات
17.01 - Shock Absorber Test	Passed	فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:		
01 Lights		الانوار
01.09 - Cover		غطاء الانوار
		INTERIOR TOO DIRTY.
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
		ALL TYRES WORN OUT WEAK OLD 2015/2016.
04.08 - Spare Tires		الاطار الاحتياطي
		BUSTED CUT.
05 Body		الهيكل
05.01 - Rusty		الصدأ
		UNDER FLOOR PARTS RUSTY.
05.02 - Paint		الصينغ
		BODY BUMPERS DENTS SCRATCHES.
05.07 - Floor		الارضية
		REAR BACK PANEL DENTS & TAIL DOOR REPAIRED.
09 Auction		الفحص الكامل
09.02 - Need Wheel Alignment		بحاجة الى ميزانية العجلات
09.06 - Chassis Ok	OK	الشاصي جيد
09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok	OK	فحص حالة الماكينة والجير
09.15 - Sign Of Rear Accident		أثر حادث في مؤخرة المركبة
09.18 - A/C Not Cooling		عطل في المكيف
09.25 - Body Repainted		أثر صينغ في المركبة
		FRONT B/S DOORS,LHS BODY PORTIONS REPAINTED.

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط