



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>10 Aug 2022, 17:56:36</b>
Transaction Number	<b>37845003 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>1N4AA5AP0DC839618</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Nissan</b>
Model	<b>Maxima</b>
Model Year	<b>2013</b>
Color	<b>White</b>
Mileage	<b>270155 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>6</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Doors	BOTH SIDE DOORS PORTION REPAINTED ,REAR LEFT DOOR REPAIRED REPAINTED.	أبواب
01.B Fenders	BOTH SIDE REPAIRED REPAINTED.RFITTED.REAR LEFT QUARTER PANEL REPAIRED REAINTED.	مدكار
01.C Paint	BODY REPAIRED REPAINTED MINOR DENTS SCRATCHES .	الصبغ
01.D Bonnet	REPAIRED & REPAINTED	غطاء المحرك
01.E Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.F Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.G Roof	STICKERING PAINT NOT CHECKED.	السقف
<b>02 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
02.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
02.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
<b>03 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
03.A Visual Engine Condition	OIL LEAK	حالة المحرك النظري
03.B Mount	TOP MOUNT CUT	كرسي
<b>04 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>

DEFECT	REMARKS	
04.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
04.B Suspension Subframe	RE-FITTED	
<b>05 Steering Condition</b>		<b>المقود</b>
05.A Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
<b>06 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
06.A Dash Board	WORN OUT	لوحة القيادة
06.B Power Window Switch	REAR LEFT SIDE NOT WORK	مفتاح النافذه
06.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
06.D AC Condition	OK	المكيف
<b>07 Wipers and Arms</b>		<b>المساحات</b>
07.A Wiper Arm &Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
<b>08 Chassis Condition</b>		<b>الشاصي</b>
08.A Chassis	OK	الشاسيه
<b>09 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
09.A Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
09.B Tail Light	LEFT COVER BROCKEN	الانارة
<b>10 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
10.A Visual Gear Box Condition	OIL LEAK	حالة الجير النظرى
10.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.