

Queue Number

2740761

Transaction Date

11 Sep 2026, 16:38:18

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

59549904 (CC10009) (CC10012)



Vehicle Details

Chassis Number	SCBBR93W48*****
Specification	Imported
Make	Bentley
Model	Continental
Model Year	2008
Color	Black
Mileage	76052 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	12

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	FRONT LEFT SIDE REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR RUST PROOFED, PORTION DENT CHASSIS NOT VISIBLE	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN , PORTION DENT , PORTION CRACK	دعامية
01.G Bonnet	SHOCK WEAK NOT WORKING	غطاء المحرك
01.H Trunk	AUTO NOT WORKING PROPERLY	صندوق
01.I Fuel Tank	FLIPPER COVER NOT CLOSING	خزان الوقود
01.J Sign of front accident	FRONT BUMPER BULK HEAD ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.K Sign of back accident	BACK PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COMPLETELY COVERED CHECKED VISIBLE AREA ONLY/OK	الشاسية
02.B Other	FOR RECHECK PROPERLY REMOVE ALL UNDER FENDER COVERS	اخرى
02.C Chassis Number	SCBBR93W48C056412	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL WET GETTING RUSTY PARTS REFITTED	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--------------------------------------	-----------------------

Condition	Remarks	الحالة
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	FRONT RIGHT SIDE ADJUSTMENT NOT WORKING	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY,MINOR JERKING	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKD	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Tail Light	LEFT SIDE EXTRA STICKER	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	GETTING SPONGY	دواسة الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Hydraulic System	NOT WORKING	النظام الهيدروليكي
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,Water / flood	اخرى
10.B AC Condition	OK	المكيف
10.C Power Window Switch And Glass	LEFT SIDE BOTH NOT WORKING , LOCK BUTTON NOT WORKING	مفتاح النافذه و الزجاج
10.D Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف
10.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.F Gear Shifting Lever	DUST COVER MISSING	ذراع نقل السرعات
10.G Engine Start Button	START PANEL LOOSE , KEY PORTION DAMAGED	زر تشغيل المحرك

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on
wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae