



Test Certificate

Site Number	: 756-TASJEEL SHARJAH	Plate Code	:
Transaction Number	: 18420527	Plate Category	:
Transaction Date	: 31 OCT 2019 11:49:00	Plate Number	:
Queue Number	: 114203	Import Doc. Ref.	: 032044 DXB
Chassis Number	: MMEMC71X5GH032044	Manufacturer/Model	: MITSUBISHI/MONTERO
Engine Number	:	Model Year	: 2016
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: BLACK
Service / Indicator	: DSC AUCTION	Mileage	: 173653

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
17 Shock Absorbers Test		فحص مخمد الصدمات
17.01 - Shock Absorber Test	Passed	فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.11 - Shock Absorbers	FRONT RHS & REAR B/S WEAK	مخمد الصدمات
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.04 - Rear Left And Right Hand Tires	ALL TIRE W/OUT	الاطارات الخلفية
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint	BODY PORTION DENT & SCRATCHES	الصبغ
05.05 - Bumpers	B/S BUMPER & B/FRAME REPD	الدعامية
05.07 - Floor	REAR RHS Q/PANEL & TAIL DOOR REPD	الارضية
09 Auction		الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok	OK	الشاصي جيد
09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok	OK	فحص حالة الماكينة والجير
09.10 - Engine Oil Leaking	ENG MINOR LEAK	تهريب زيت المحرك
09.25 - Body Repainted	FRT LHS FENDER,REAR B/S Q/PANEL,TAIL DOOR	أثر صبغ في المركبة

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط