



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	27 May 2023, 11:21:17
Transaction Number	48228675 (CC10013)	Queue Number	727430



Chassis Number	2T1BU40E49C034784
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Toyota
Model	Corolla
Model Year	2009
Color	Black
Mileage	166688 Miles
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	Imported

DEFECT	REMARKS	
01 Interior Condition		الحالة الداخلية
01.A Steering Wheel and control buttons	WORN OUT PORTION CRACK , HORN NOT WORKING	عجلة القيادة وازرار التحكم
01.B Mirror	CENTER MIRROR GETTING FADED	المرايا
01.C Dash Board	EXTRA COVER PORTION PARTS CRACK	لوحة القيادة
01.D Sun Visor	BOTH SIDE LOOSE	حاجب الشمس
01.E Power Window Switch	MAIN SWITCH PANEL LOOSE	مفتاح النافذه
01.F AC Condition	NOT WORKING GRILL PORTTION PARST MISSING	المكيف
02 Seats Condition		المقاعد
02.A Seat Belt	FRONT LEFT SIDE NOT WORKING	حزام الأمان
02.B Seat Condition	EXTRA COVER	حالة المقاعد
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Front Tyre	2020 DRY CRACKED WORN OUT	الاطار الامامي
03.B Rear Tyre	2020 DRY CRACK WEAK	الاطار الخلفي
03.C Rims Condition	REPAINTED RUSTY DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
04 Brake Condition		الفرامل
04.A Hand Brake	WEAK	فرامل اليد

DEFECT	REMARKS	
04.B Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
04.C Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
05 Body		جسم المركبة
05.A Paint	BODY FULL REPAINTED REPAIRED PORTION RUSTY MINR DENT SCRATCHES	الصبغ
05.B Other	FRONT BUMPER FRAME RADIATOR SUPPORT BULK HEAD REPAIRED	اخرى
05.C Bumper	MISALIGN MINOR SCRATCHES	دعامية
05.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
05.E Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
05.F Floor	UNDER FLOOR PORTION MUDDY & MINOR DENT	الارضية
05.G Fenders	REFITTED	مدكار
05.H Bonnet	STAY STICK MISSING , REFITTED	غطاء المحرك
05.I Door Handle &Lock	FRONT LEFT SIDE OUTER HANDLE MISSING	مقابض الأبواب والأقفال
06 Steering Condition		المقود
06.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
06.B Other	STABILIZER LINK BOOT CUT	اخرى
06.C Axle	ALL BOOT CUT	اكسلات
07 Chassis Condition		الشاسي
07.A Chassis	CHASSIS CHECKED VISIBLE AREA ONLY/OK (MUDDY)	الشاسيه
07.B Chassis Number	VIN NUMBER CHECK ONLY WINDSHIELD & DOOR POST STICKER	رقم القاعدة
08 Exhaust System		نظام العادم
08.A Other	EXHAUST PIPE RUBBER CRACK & RUSTY	اخرى
09 Lights		الاضاءة
09.A Fog light	LEFT SIDE NOT WORKING	كشاف الضباب
10 Transmission Condition		الجير
10.A Visual Gear Box Condition	MINOR JERKING	حالة الجير النظري
10.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
11 Suspension System		ممتص الصدمات
11.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
12 Engine Condition		المحرك
12.A Other	TOP COVER CRACK	اخرى
12.B Visual Engine Condition	MINOR OIL LEAK	حالة المحرك النظري
12.C Mount	REAR LOWER MOUNT RUBBER SIGN OF DRY CRACK	كرسي



- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.