CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2927906
Transaction Date	31 Oct 2026, 12:49:57
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	54469215 (CC10013) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	JMYLRV93W9*******
Specification	GCC Specification
Make	Mitsubishi
Model	Pajero
Model Year	2009
Color	White
Mileage	233028 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY,REPAINTED ,PORTION REPAIRED ,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR DIRTY PORTION MINOR DENT	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Roof	PORTION RUSTY , CARRIER COVER PART MISSING	السقف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS PORTION COVERED DIRTY MUDDY OILY CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	EXTRA COVER PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	DENT , LEAK	اخري
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING , OIL LEAK , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير

Condition	Remarks	الحالة
06.B DIFFERENTIAL	RUBBER DRY CRACK	الدفرنشل
06.C Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		**الاطارات**
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 WORN OUT	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	LEFT SIDE 2022 & RIGHT SIDE 2024 CRACKED	الاطار الخلفي
08 Wipers and Arms		**المساحات**
08.A Other	BOTTLE CAP MISSING	اخري
09 Lights		**الاضاءة**
09.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
09.B Tail Light	RIGHT SIDE COVER DAMAGED,LOOSE	الضوء الخلفي
10 Suspension System		**ممتص الصدمات**
10.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
10.B Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
10.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
11 Steering Condition		**المقود**
11.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
11.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
12 Interior Condition		**الحاله الداخليه**
12.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED & CENTER CONSOLE BOX COVER DAMAGED	اخري
12.B AC Condition	OK & REAR GRILL DAMAGED,PANEL SWITCH PART MISSING	المكيف
12.C Dash Board	PORTION CRACKED DAMAGED	لوحة القياده
12.D Sun Visor	BOTH SIDE PORTION LOOSE	حاجب الشمس
12.E Odometer reading	CLUSTER COVER PORTION CRACKED	قراءة عداد المسافات
12.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
12.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
13 Engine Cooling System		**نظام تبريد المحرك**
13.A Coolant tank	WATER LEVEL LOW	خزان التبريد
14 Battery Condition		**حالة البطارية**
14.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the

vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**