



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	15 Jan 2023, 17:00:44
Transaction Number	87552159 (CC10010)	Queue Number	657296



Chassis Number	KMHD741C6LU973910
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Hyundai
Model	Elantra
Model Year	2020
Color	White
Mileage	103932 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Rusty	UNDER BODY PARTS SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.B Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.C Floor	UNDER FLOOR COVERED ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA	الارضية
01.D Paint	BODY PORTION REPAIRED , REPAINTED & MINOR DENT ,SCRATCHES,	الصبغ
01.E Pillars	LEFT SIDE C/PILLAR,ROCKER PANEL,WHEEL ARCH REPAIRED	القوائم
01.F Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
02 Transmission Condition		الجير
02.A Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظري
02.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الخلفي
03.B Front Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACKED	الاطار الامامي
04 Interior Condition		الحاله الداخليه

DEFECT	REMARKS	
04.A AC Condition	OK,GRILL PORTION DAMAGED	المكيف
05 Engine Condition		المحرك
05.A Visual Engine Condition	OK	حالة المحرك النظرى
06 Chassis Condition		الشاسي
06.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.