

Queue Number

2811169

Transaction Date

30 Sep 2026, 14:38:54

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

81965606 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	JN1FN61C32*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Sunny
Model Year	2002
Color	White
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED, MINOR DENTS SCRATCHES , PORTION RUSTY , PORTION FADED.	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS RUSTY .	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT . MUDDY.	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED .	دعامية
01.E Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , FENDER FRAME , BULKHEAD , RADIATOR SUPPORT REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.F Sign of back accident	BACK PANEL COMPARTMENT PANEL REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT & REAR BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED, BEND, RUSTY	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	NOT CHEKED , REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY .	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE PORTION CUT .	حالة المقاعد
---------------------	---------------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHEKED , REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY .	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	EXPIRED DAMAGED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	EXPIRED DAMAGED	الاطار الخلفي
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	RUSTY.	دسك و طنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CRAKED .	ازرع
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Boot	CUT.	ربلة المقود
09.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY ,SIGN OF FLOODED.	اخرى
10.B Mirror	LOOSE FADED.	المرايا
10.C AC Condition	NOT CHECKED .	المكيف
10.D Dash Board	PORTION DAMAGED LOOSE.	لوحة القيادة
10.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE.	بطانة السقف
10.F Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
10.G Door Panel	WORN OUT .	لوحة بطانة الباب
10.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae