

Queue Number

2766182

Transaction Date

18 Sep 2026, 12:21:30

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

42342443 (CC10013) (CC10013)



Vehicle Details

Chassis Number	WBAXG5C53C*****
Specification	Imported
Make	BMW
Model	528
Model Year	2012
Color	Silver
Mileage	219749 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY MINOR DENTS, SCRATCHES, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR COVERED PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION CRACK	دعامية
01.E Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.F Vehicle Model	528i	طراز المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COVERED MUDDY DIRTY OILY CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
02.B Other	FOR FULL INSPECTION MAKE STEAM WASH FOR RECHECK	اخرى

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK . PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Exhaust System

نظام العادم

04.A Other	DENT / CUT REWELDED	اخرى
------------	---------------------	------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	2024 DRY CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	2024 DRY CRACK NO AIR	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED / INNER SWITCH MALTED	الاضاءة الرئيسية
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
08.B Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	الزرع
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
09.B AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
09.C Dash Board	GETTING FADED PORTION WORN OUT	لوحة القيادة
09.D Roof Ceiling	PORTION WORN OUT	بطانة السقف
09.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
09.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
09.H Engine Start Button	PUSH BUTTON FADED	زر تشغيل المحرك
10 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
10.A Coolant tank	WATER EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae